

## مطالعه موردی و ارزیابی دو سازه مهاربندی فولادی در زلزله بم و روش‌های مقاوم‌سازی

سید مسعود میرطاهری<sup>۱\*</sup>، ندا فرهودی<sup>۲</sup>، میثم ناظریان<sup>۳</sup>

۱-دانشیار، دانشکده عمران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

۲-کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

۳-کارشناسی ارشد، دانشکده عمران صنعتی شریف، تهران، ایران

### چکیده

در کشورهای با لرزه‌خیزی بالا مانند ایران، سازه‌های بسیاری وجود دارند که در سالهای گذشته طراحی و اجرا شده اند که به دلیل عدم تطابق با ضوابط آئین نامه، اغلب فاقد ایمنی کافی در مقابل اثرات زلزله میباشند. شناسایی و مقاوم‌سازی چنین سازه‌هایی مقوله بسیار مهمی است که عدم توجه به آن صدمات جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند. در این مقاله دو ساختمان آسیب دیده از شهر بم در زمان زلزله، انتخاب که در سه حالت؛ الف) بر اساس شرایط واقعی موجود ب) تقویت دو سازه در سه حالت (تقویت فقط مهاربند، تقویت فقط ستون‌ها و تقویت ستون و مهاربند) ج) طراحی سازه موجود بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، تحلیل و طراحی و سپس آنالیز استاتیکی غیرخطی بر روی آنها انجام گرفت. همچنین سازه‌ها با استفاده از ورق تقویتی و میراگر ویسکوز تقویت شده که نتایج آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی نشان می‌دهد ساختمان‌های بهسازی شده با میراگر ویسکوز مایع در مقایسه با ساختمان‌های بهسازی شده با ورق تقویتی از عملکرد اتلاف انرژی نسبتاً بالاتری برخوردار می‌باشد. همچنین در حالت اجرای سازه با تمام ملاک‌های آیین‌نامه ۲۸۰۰ می‌توان ادعا کرد که سازه در برابر زلزله رفتار منطقی‌تری خواهد داشت و با تقویت ساختمان موجود هرچه ساختمان به حالت ایده آل (طراحی بر اساس آیین‌نامه) حرکت می‌کند، قابلیت تحمل نیروهای بزرگ‌تر را خواهد داشت و روند تشکیل مفاصل پلاستیک به صورت ایده‌آل انجام می‌پذیرد.

کلمات کلیدی: سازه‌های فولادی، بهسازی، میراگر ویسکوز، آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی، آنالیز استاتیکی غیرخطی.

شناسه دیجیتال:		سابقه مقاله:				
doi:	شناسه دیجیتال:	چاپ	انتشار آنلاین	پذیرش	بازنگری	دریافت
10.22065/jsce.2017.88069.1220	http://dx.doi.org/10.22065/jsce.2017.88069.1220	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۰
			سید مسعود میرطاهری		*نویسنده مسئول:	
			mmirtaheri@kntu.ac.ir		پست الکترونیکی:	

## Case study and Evaluation of two steel bracing systems in the Bam earthquake and methods of retrofitting

Masoud Mirtaheeri<sup>1\*</sup>, Neda Farhoodi<sup>2</sup>, Meissam Nazeryan<sup>3</sup>

1- Associate Professor, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

2- M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

3- M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

### ABSTRACT

*In the seismically active countries such as Iran, there are many structures that have been designed and constructed in recent years that do not conform to the terms and provisions of the design codes. On 26 December 2003 at 1:57 GMT, the historical city of Bam, located in the south-eastern region of Kerman province in Iran, was shaken by a relatively strong and destructive earthquake. This earthquake clearly demonstrated that combination of relatively rigid load-bearing external brick walls and flexible internal steel columns, existing similarly in most other regions of the country, is quite hazardous. Also the use of steel beams and columns in buildings without observing proper seismic provisions showed no improvement over non-engineering designed buildings. In this research, two steel frame buildings which had been damaged in the bam earthquake were studied. The first building has bracing system in both directions and in the second building the bracing system only exist in one direction followed by infilled panel with saddlebag type connection (semi-rigid Khorjini connection) in opposite direction. In both buildings all the standard of criteria 2800 and Seismic provisions are considered. Nonlinear static analysis (Pushovers) and nonlinear time-history analysis are implemented on both structures. After determining the vulnerability of structures, using steel plates and viscous damper, the results show that retrofitted buildings with fluid viscous damper dissipate higher energy in comparison with the buildings retrofitted by the steel plate. Strengthening the existing buildings were investigated and compared with each others through three different methods: 1. replacing relatively strong bracing system with the relatively weaker bracing 2. Strengthening the columns by adding cover steel plates to the columns of building and 3. Global Strengthening bracing and columns system of buildings.*

### ARTICLE INFO

Received: 12/06/2017

Revised: 31/07/2017

Accepted: 23/08/2017

### Keywords:

*Steel structures*

*Retrofitting*

*Viscous damper*

*Nonlinear time history analysis*

*Nonlinear static analysis*

All rights reserved to Iranian Society of Structural Engineering.

doi: 10.22065/jsce.2017.88069.1220

\*Corresponding author: Seyed Masoud Mirtaheeri.

Email address: mmirtaheeri@kntu.ac.ir

## ۱- مقدمه

ایران، به‌عنوان یکی از لرزه‌خیزترین کشورهای جهان است. نتایج آماری نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری ساختمان‌های مسکونی در ایران در برابر زمین‌لرزه بالاست، متأسفانه در زلزله‌های ایران مانند منجیل و رودبار (۱۹۹۰) و زلزله بم (۲۰۰۳) برخلاف انتظار، شدیداً ساختمان‌های فلزی آسیب دیده و خسارات جبران‌ناپذیری را به بار آوردند. اتصالات تیر به ستون در اغلب سازه‌های فولادی در زلزله بم از نوع اتصالات خورجینی و ساده با نبشی فوقانی و تحتانی بودند. به دلیل مودهای گسیختگی متنوعی که در اتصالات سازه‌های فولادی در زلزله بم اتفاق افتاد می‌توان نتیجه گرفت فروریزش سازه‌ها عمدتاً از گسیختگی اتصالات ناشی می‌شود. مودهای گسیختگی که در سازه‌های فولادی در زلزله بم رخ داد در اکثر زلزله‌های دیگر نیز گزارش شده است [۹-۱]. در سالهای اخیر نیز مطالعات گسترده‌ای بر روی مشخصات رکورد زلزله بم، شبیه‌سازی سه‌مولفه‌ای رکورد نزدیک به گسل زلزله بم، بررسی زلزله بم از دیدگاه مهندسی و غیره انجام گرفته است [۱۸-۱۰].

بررسی سازه‌های آسیب‌دیده در زلزله نقش اساسی در تغییر استانداردهای طراحی ساختمان ایفا می‌کنند. زلزله‌های منجیل و بم نقطه عطفی برای جامعه مهندسی ایران است. یکی از اعضای سازه‌ای بسیار مهم و پرکاربرد در ساختمانهای کشور، ستون مرکب با بست افقی است. در بسیاری از ساختمانهای فولادی ساخته شده در گذشته، از این ستون‌ها استفاده شده است. بررسی و مطالعه خسارت ساختمانهای دارای ستونهای مرکب در زلزله‌های گذشته نشان‌دهنده ضعف‌های رفتاری قابل ملاحظه و شکست‌های زیاد در این ستون‌ها است [۲۰-۱۹]. در این مقاله دو ساختمان از شهر بم در زمان زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته است. ساختمان‌ها در سه حالت؛ الف) سازه بر اساس شرایط واقعی موجود ب) تقویت دو سازه در سه حالت (۱) تقویت فقط مهاربند ۲. تقویت فقط ستون‌ها ۳. تقویت ستون و مهاربند ج) طراحی سازه موجود بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، تحلیل و طراحی و سپس آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش‌آور) بر روی آنها انجام گرفت.

در بحث مقاوم‌سازی سازه‌ها، مهاربندهای قوی‌تر (دوبل ناودانی) جایگزین مهاربندهای ضعیف (نبشی، میلگرد) و همچنین ستون‌ها نیز با ورق، تقویت گردیده است. علاوه بر مقاوم‌سازی با ورق، از میراگر ویسکوز نیز جهت تقویت ساختمان‌ها استفاده گردید. در واقع خارجی‌ترین قاب دو ساختمان در نرم افزار Opensees مدل‌سازی و تحت آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی در دو حالت با و بدون میراگر ویسکوز مورد بررسی قرار گرفتند.

شهر بم (عرض جغرافیایی ۵۸.۳ E، طول جغرافیایی ۲۹ N) در جنوب شرقی ایران واقع شده است. در روز جمعه، ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ در ساعت ۵:۵۶:۵۶ (به وقت محلی ۵:۲۶:۵۶) یک زلزله قدرتمند در منطقه جنوب شرقی ایران رخ داد، بزرگی این زلزله ۶٫۶ ریشتر و به مدت ۲۰ ثانیه به طول انجامید. از طرفی کانون زلزله حدود ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بم قرار داشت و گفته می‌شود در نزدیکی شهر یک گسل بزرگ در موقعیت شمال غرب به جنوب شرقی شهر بم به مختصات N 298/58E ۲۹/۹۹۸ واقع شده است. چشمه زمین‌لرزه در محدوده شهر بم واقع شده و عمق کانونی زلزله بم ۸ کیلومتر برآورد شده است [۷-۱]. اثرات نزدیکی به گسل، باعث ایجاد حرکات قائم و همچنین لرزش شدید در جهت قائم و عمود بر جهت شرقی- غربی را در پی داشت. حسینی هاشمی و حسن زاده مطالعه‌ای را بر روی یک سازه فولادی نیمه صلب با اتصالات خورجینی و سیستم مهاربندی ضربدری با میانقاب‌های پرکننده در دو جهت که در زلزله بم دچار آسیب شده بود، انجام دادند. در این مطالعه رفتار کلی و الگوی خرابی سازه واقعی با نتایج بدست آمده از آنالیز تاریخچه زمانی رکورد زلزله بم مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده تطابق خسارات واقعی و نتایج از آنالیز تاریخچه زمانی بوده، همچنین طبق نتایج بدست آمده مقادیر بالای جذب انرژی در این سازه توسط میانقاب‌ها صورت گرفته که در حقیقت نقشی حیاتی در کنترل فروریزش سازه مذکور داشته است [۲۲-۲۰]. گالواو و همکاران مطالعه‌ای را بر روی ارتعاش آزاد و هارمونیک در قاب با ستون‌های لاغر و دارای اتصالات خورجینی انجام دادند. مطالعاتی نیز در زمینه رفتار اتصالات خورجینی در شرایط آتش‌سوزی و بهسازی لرزه‌ای قابهای دارای این نوع از اتصالات انجام گرفته است [۲۳].


## ۲- مشخصات ساختمان بررسی شده

در این مقاله دو ساختمان قاب فولادی آسیب‌دیده در زلزله بم با سیستم مهاربند ضربدری که ساختمان اول در هر دو جهت مهاربندی شده و ساختمان دوم نیز در یک جهت مهاربندی و جهت دیگر پانل پرکننده با اتصال خورجینی است؛ مورد بررسی قرار گرفت.


## ۳- مشخصات ساختمان دو جهت مهاربندی شده

ساختمان مورد بررسی ساختمانی ۴ طبقه است که در سال ۱۳۸۲ احداث و در ۱/۲ کیلومتری جنوب شرقی ایستگاه ثبت جنبش زمین که متعلق به فرمانداری بم است، قرار گرفته است. سیستم باربر جانبی این ساختمان در تمامی جهات مهاربند هم‌محور می‌باشد. ارتفاع کلیه طبقات ۳ متر بوده است و سقف از نوع طاق ضربی است. اکثر ستون‌های این ساختمان از دو پروفیل IPE 160 به هم چسبیده تشکیل شده‌اند و تنها در تعداد محدودی از ستون‌های طبقه همکف، علاوه بر پروفیل‌های فوق از ورق تقویتی سرتاسری به ابعاد  $1 \times 15$  سانتی‌متر استفاده شده است.


تیرهای این ساختمان در راستای شمالی - جنوبی به صورت خورجینی و با استفاده از IPE 180 و در راستای شرقی - غربی به صورت مفصلی و با استفاده از IPE 160 اجرا شده‌اند. در اتصال خورجینی، بار از تیر به ستون توسط دو نبشی در قسمت فوقانی و تحتانی اتصال، منتقل می‌شود. در ساختمان مذکور سقف نیز از نوع طاق ضربی است. نمونه اتصال خورجینی در شکل ۱ نمایش داده شده است. در اتصالات خورجینی این ساختمان از نبشی L60 در قسمت فوقانی و از نبشی L80 در قسمت تحتانی اتصال استفاده شده است. طول هر یک از این نبشی‌ها ۲۰ سانتی‌متر می‌باشد و از سخت‌کننده‌ها در آن‌ها استفاده شده است. علی مزروعی و حسین مصطفایی [۲۴] با استفاده از نتایج تجربی منحنی لنگر- دوران اتصال خورجینی برای نبشی به طول ۲۰ سانتی‌متر با سخت‌کننده را ترسیم نموده‌اند شکل ۲. مقطع کلیه مهاربندهای این ساختمان از پروفیل IPE 140 تشکیل شده است. میان قاب‌ها از جنس آجر سفال بوده که ضخامت آن‌ها در کلیه طبقات ۲۰ سانتی‌متر و ضخامت میان قاب‌های داخلی نیز ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد. پلان و مقاطع مورد استفاده در طبقه همکف ساختمان دو جهت مهاربندی شده آسیب دیده در زلزله بم نیز در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۱: نمونه شماتیک اتصال خورجینی



شکل ۲: منحنی تنگر- دوران اتصال خورجینی برای نبشی به طول ۲۰ سانتی‌متر با سخت‌کننده




شکل ۳: پلان طبقه همکف ساختمان دو جهت مهاربندی شده آسیب دیده در زلزله بم

#### ۴- مشخصات ساختمان یک جهت مهاربندی شده

ساختمان ۴ طبقه فوق در سال ۸۲ احداث و در ۷۰۰ متری شمال غربی ایستگاه ثبت جنبش زمین که متعلق به فرمانداری بم است قرار گرفته است. ارتفاع طبقه همکف ۴٫۸۵ متر و میان طبقه ۲٫۵ متر و ارتفاع سایر طبقات نیز ۲٫۸ متر می‌باشد. سقف این ساختمان از نوع طاق ضربی می‌باشد. سیستم باربر جانبی این ساختمان در جهت شرقی - غربی مهاربند هم‌محور با تیرهای خورجینی و در جهت شمالی - جنوبی میان قاب می‌باشد. کلیه ستون‌های این ساختمان مشبک بوده و از دو پروفیل IPE160 تشکیل شده‌اند و بست‌ها نیز ابعادی برابر سانتی‌متر داشته که در فواصل ۴۰ سانتیمتری اجرا شده‌اند.

تیرهای این ساختمان در راستای شرقی - غربی به صورت خورجینی و با استفاده از CIPE 160 و در راستای شمالی - جنوبی به صورت مفصلی و با استفاده از پروفیل IPE 160 اجرا شده‌اند. در اتصالات خورجینی از نبشی L60 در قسمت فوقانی و از نبشی در L80 در

قسمت تحتانی اتصال استفاده شده است. طول هر یک از این نبشی‌ها ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد. مقطع اکثر مهاربندهای این ساختمان از پروفیل نبشی L60 تشکیل شده است. در طبقه همکف مقطع اکثر مهاربندها از میلگرد بوده و در مدل‌سازی منظور نگردیده است. میانقاب‌های این ساختمان از نوع آجر فشاری می‌باشد. ضخامت میان قاب‌های پیرامونی این ساختمان متغیر بوده و از ضخامت ۳۵، ۲۰، و ۱۰ سانتی‌متر تشکیل شده است. ضخامت میان قاب‌های داخلی نیز ۱۰ سانتی‌متر باشد (شکل ۴).



شکل ۴: پلان طبقات ساختمان یک جهت مهاربند شده آسیب دیده در زلزله بم

## ۵- خسارت وارد شده به ساختمان‌های مورد بررسی در اثر زلزله بم

بیشترین آسیب این ساختمان در برابر زلزله در طبقه همکف روی داده و پدیده طبقه نرم در این طبقه مشاهده شده است. در جهت طولی ساختمان (شمالی - جنوبی)، چهار دهانه کناری دارای مهاربند هم‌محور است، تعداد میانقاب‌ها نیز نسبتاً زیاد و مؤلفه زلزله در این جهت دارای شدت کمتری نسبت به جهت شرقی - غربی است. با توجه به موارد ذکر شده، آسیب‌ها در این جهت بسیار کمتر از جهت دیگر است. در جهت عرضی (شرقی - غربی) در مجموع سه دهانه دارای مهاربند می‌باشد و یکی از مهاربندها از نوع مهاربند برون محور و مابقی از نوع هم‌محور است. با توجه به سختی و مقاومت کمتر ساختمان در جهت شرقی - غربی و شدت بیشتر مؤلفه زلزله در این جهت، آسیب‌ها در این جهت بسیار بیشتر بوده و تغییر مکان ماندگار در حدود ۳۰ سانتی‌متر در طبقه همکف روی داده است. کلیه مهاربندها در طبقه همکف دچار کمانش و آسیب شدید شده است. در برخی از موارد نیز ورق اتصال مهاربند به تیر و ستون یا جوش‌های مهاربند در این ناحیه از کفایت لازم برخوردار نبوده و قبل از رسیدن به ظرفیت نهایی مهاربند از محل اتصال جدا شده‌اند. آسیب‌دیدگی در ستون‌ها بسیار شدید بود و دچار کمانش شده‌اند به گونه‌ای که باربری ثقلی ساختمان پس از زلزله به مخاطره افتاده و ساختمان در آستانه فروریزش است. از آنجا که میانقاب‌ها از جنس آجر سفال بوده و نسبت به آجر فشاری سختی و مقاومت کمتری دارد، کلیه میانقاب‌ها در طبقه همکف دچار فروریزش شده‌اند. همچنین میانقاب‌های داخلی در طبقه اول و برخی از میانقاب‌های پیرامونی دچار فروریزش شده‌اند.

بیشتر آسیب‌های این ساختمان در برابر زلزله در طبقه همکف روی داده و پدیده طبقه نرم در این طبقه مشاهده شده است. در جهت طولی ساختمان (شمالی - جنوبی) سیستم مناسب برای مقابله با نیروهای لرزه‌ای وجود ندارد و تنها وجود میانقاب می‌باشد. در سمت دیگر ساختمان که میانقاب‌ها قرار ندارند ایجاد مفصل خمیری ستون‌ها و تغییر مکان نسبی زیاد در طبقه همکف که سختی کمتری نسبت به سایر طبقات دارد مشاهده شده است. در برخی از طبقات نیز مهاربندها اجرا نشده است و در برخی از دهانه‌ها نیز پیوستگی آن‌ها در ارتفاعات رعایت نگردیده و مسیر بار کامل نمی‌باشد. همچنین وجود میانقاب‌ها در طبقه همکف سبب گردیده که نیروی برشی زیادی به وسط

ستون‌های واقع در این طبقه وارد شود. مهاربندهای طبقه همکف در نمای شمالی از محل خود جدا شده‌اند و تشکیل مفاصل خمیری در ستون‌ها مشهود است. شکل ۵، برخی آسیب‌های وارد شده به ساختمانهای مذکور در زلزله بم را نشان می‌دهد.



ب) گمانش ستون ساختمان یک‌جهت مهاربندی در زلزله بم



الف) آسیب ایجاد شده در ستون ناشی از میان طبقه ساختمان یک‌جهت مهاربندی در زلزله بم



ج) جدا شدن مهاربند از محل اتصال ساختمان یک‌جهت مهاربندی در زلزله بم

شکل ۵: برخی آسیب‌های وارد شده به ساختمانهای مذکور در زلزله بم

## ۶- مدل سازی

در ابتدا هر کدام از ساختمان‌های مذکور در سه حالت زیر مورد تحلیل و طراحی در نرم افزار v9.7 Etabs قرار گرفتند [۲۵]:

۱. ساختمان موجود با همان شرایط ساخته شده در زمان زلزله بم

۲. ساختمان موجود تقویت شده در سه حالت:


الف. تعویض مهاربند ضعیف با مهاربند قوی.

ب. اضافه کردن ورق تقویتی به ستون‌های موجود در ساختمان.


ج. تقویت مهاربندها و ستون‌های ساختمان

۳. ساختمان طراحی شده طبق ویرایش چهارم آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران، مبحث ۶ و ۱۰ آیین‌نامه ایران [۲۸-۲۶].

سپس به منظور پیش‌بینی آسیب ساختمان، مدل غیرخطی سازه‌های مدلسازی شده در حالت‌های مذکور تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش آور) قرار گرفتند. مدل‌سازی اعضا با توجه به نشریه FEMA-356 انجام شد [۲۹]. اتصالات خورجینی به صورت اتصال نیمه صلب مدل‌سازی گردید. همچنین ستون تحت تعامل نیروی فشاری محوری و خمش می‌باشد. به منظور تعیین پارامترهای منحنی لنگر - دوران و معیارهای پذیرش، از دستورالعمل FEMA-365 استفاده شده است. برای تعیین سطح تنش تسلیم از روش فرمول‌بندی شده دیرلین و تاویل استفاده گردید [۳۰]. در شکل ۶ منحنی لنگر - دوران و معیارهای پذیرش نشان داده شده است.



شکل ۷: منحنی نیرو- تغییر مکان مهاربند ساختمان دو جهت مهاربندی شده موجود طبق زلزله بم



شکل ۶: منحنی لنگر - دوران ستون ساختمان دو جهت مهاربندی شده

منحنی نیرو- تغییر مکان و معیارهای پذیرش مهاربند نیز از دستورالعمل FEMA-365 یا دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (نشریه ۳۶۰) استخراج که در شکل ۷ نشان داده شده است.

در جدول ۱ و ۲ خلاصه‌ای از بارهای زنده و مرده ذکر گردیده است. دیوارهای پیرامونی با عرض ۲۰ سانتی‌متر و دیوارهای داخلی با عرض ۱۰ سانتی‌متری باشد. علاوه بر این در جدول ۳ جرم طبقات نیز آورده شده است. سازه‌های موجود در سه حالت تقویت گردیده است:

(۱) تعویض مهاربند ضعیف با مهاربند قوی:

مقطع کلیه مهاربندهای ساختمان دو جهت مهاربندی از پروفیل IPE 140 تشکیل شده است؛ که مهاربندهای لاغر با مهاربندهای دوبر ناودانی ۸۰ یا ۱۰۰ یا ۱۲۰ تعویض شدند. در همه قاب‌هایی که مهاربندی شده بود مهاربند طبقه اول با دوبر ناودانی ۱۲۰، طبقه دوم



دوبل ناودانی ۱۰۰ و طبقه سوم و چهارم با دوبل ناودانی ۸۰ تعویض گردید. در ساختمان یک جهت مهاربندی شده نیز مقطع کلیه مهاربندها این ساختمان از نبشی L60 تشکیل که مهاربندهای لاغر با مهاربندهای دوبل ناودانی ۸۰ یا ۱۰۰ یا ۱۲۰ تعویض گردید. در همه قاب‌های که مهاربندی شده بود مهاربند طبقه اول با دوبل ناودانی ۱۲۰، طبقه دوم دوبل ناودانی ۱۰۰، طبقه سوم و چهارم با دوبل ناودانی ۸۰ تعویض گردید.

(۲) اضافه کردن ورق تقویتی به ستون‌های موجود در ساختمان:

اکثر ستون‌های ساختمان دو جهت مهاربندی از دو پروفیل IPE 160 به هم چسبیده تشکیل شده‌اند که برای تقویت آن‌ها از ورق استفاده گردیده است. پروفیل ستون‌ها در جدول ۴ آورده شده است. در ساختمان یک جهت مهاربندی شده نیز اکثر ستون‌ها از دو پروفیل IPE 160 به هم چسبیده تشکیل شده‌اند که برای تقویت آن‌ها از ورق استفاده گردیده است.

(۳) تقویت مهاربندها و ستون‌های ساختمان:

در این حالت مهاربند و ستون با مقاطع ضعیف با مقاطع قویتر تعویض گردید.

ساختمان‌های مذکور با همان بارهای موجود، طبق ویرایش چهارم آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران نیز مدلسازی گردید. مقاطع ستون‌ها در طبقه سوم و چهارم از پروفیل IPE 180 به هم چسبیده و ستون طبقه اول و دوم IP180PL22\*12۲ است. مقاطع مهاربند طبقه اول با دوبل ناودانی ۱۲۰، طبقه دوم دوبل ناودانی ۱۰۰ و طبقه سوم و چهارم با دوبل ناودانی ۸۰ مدلسازی گردیده است.

جدول ۱: بارهای استاتیکی ساختمان دو جهت مهاربندی شده

بار گسترده	Kg/m <sup>2</sup>	بار خطی	Kg/m
بار مرده کف	۵۶۰	بار دیوار پیرامونی	۹۲۰
بار زنده طبقات	۲۰۰	بار دیوار داخلی	۵۱۰
بار زنده بام	۱۵۰		

جدول ۲: بارهای ساختمان یک جهت مهاربندی

بار گسترده	Kg/m <sup>2</sup>	بار خطی	Kg/m
بار مرده کف	۵۶۰	بار دیوار	۶۲۰
بار زنده طبقات	۲۰۰	بار دیوار (۳۵ سانتی‌متر)	۳۷۰
بار زنده بام	۱۵۰	بار دیوار (۲۰ سانتی‌متر)	۲۰۰
		بار دیوار (۱۰ سانتی‌متر)	

جدول ۳: جرم ساختمان دو و یک جهت مهاربندی شده


جرم	طبقه
۱۸۵ تن	طبقه همکف
۲۱۴ تن	طبقه اول
۲۱۴ تن	طبقه دوم
۱۶۵ تن	طبقه سوم

جدول ۴: مقاطع ستون های ساختمان تقویت شده در زلزله بم


نام در نقشه پلان هاست	مقاطع ستون تقویت شده (یک جهت مهاربندی)	مقاطع ستون تقویت شده (دو جهت مهاربندی)
C1	2IPE160PL20*0.8	2IPE160
C2	2IPE160PL30X15	2IPE160PL180*10
C3	2IPE160PL32X2.5	2IPE160PL220X20
C4		2IPE160PL150X10

## ۷- صحت سنجی نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش آور):


با توجه به بررسی در قاب ۱ و قاب ۴ از ساختمان دو جهت مهاربندی (شکل ۸ و ۹) ساختمان موجود در زلزله بم، کاملاً مشخص است که در گام ۱۰ (کمترین زمان بارگذاری) رفتار غیر شکل پذیری از خود نشان داده و علت آن مکانیزم زود هنگام سازه و روند نامناسب تشکیل مفاصل پلاستیک در مهاربندها و ستون ها مجاور آن می باشد. با بررسی و مقایسه روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مهاربندها مشاهده می گردد که همانند سازه واقعی نشان داده شده در شکل ۵، تسلیم اعضا با یک روال منطقی صورت نگرفته است و سازه قبل از اینکه تغییر شکل قابل ملاحظه ای داشته باشد مکانیزم می گردد. در سازه یک جهت مهاربندی شده نیز در جهت Y در گام ۲۰ بارگذاری، مفاصل پلاستیک تشکیل شده در قاب A در شکل ۱۰ نمایش داده شده است. در شکل ۱۱ نیز مفاصل پلاستیک تشکیل شده در قاب ۱ در جهت X از سازه یک جهت مهاربندی شده نمایش داده شده است.




شکل ۹: آنالیز پوش آور محور ۴ ساختمان دو جهت مهاربندی شده



شکل ۸: آنالیز پوش آور محور ۱ ساختمان دو جهت مهاربندی





شکل ۱۱: آنالیز پوش آور قاب ۱ در جهت X ساختمان یک جهت مهاربندی شده




شکل ۱۰: آنالیز پوش آور قاب A در جهت Y ساختمان یک جهت مهاربندی شده

گام بعدی تقویت سازه موجود در زلزله بم می‌باشد؛ در حالت اول تنها مقاطع مهاربندها تقویت شده اند که با قرار دادن دوبل ناودانی به جای مهاربندهای موجود و انجام آنالیز پوش آور نتیجه گرفته می‌شود قبل از پلاستیک شدن مهاربندها، مفاصل پلاستیک در پای ستون‌ها ایجاد شده است. به‌عنوان نمونه یکی از قاب‌های ساختمان دوجبهت مهاربندی شده در شکل ۱۲ نمایش داده شده است. در سازه یک جهت مهاربندی شده نیز در جهت Y سازه که دارای مهاربند است، فقط در قاب‌های مهاربندی، ابتدا مهاربندها در طبقات پایین دچار کمانش می‌شوند سپس در ستون‌ها مفصل پلاستیک ایجاد می‌گردد. در قاب‌های دیگر (مانند قاب A) هیچ مفصلی در ستون‌ها ایجاد نمی‌گردد (شکل ۱۳).




در جهت X سازه، قاب‌های سازه بدون مهاربند می‌باشند که قبل از پلاستیک شدن مهاربندها، مفاصل پلاستیک در ستون‌های طبقه اول ایجاد می‌گردد که نشان‌دهنده طبقه نرم در سازه می‌باشد. به‌عنوان نمونه یکی از قاب‌های ساختمان یک جهت مهاربندی در شکل ۱۴ نمایش داده شده است. در حالت دوم ستون‌ها تقویت شده و مهاربندها با همان مقاطع در زلزله، تحت آنالیز پوش آور قرار داده شد. در این حالت منحنی پوش آور وضعیت مناسبتری داشت و قبل از تشکیل مفصل در ستون طبقه اول مهاربندها دچار کمانش شده‌اند که به عنوان نمونه قاب ۱ از سازه دو جهت مهاربندی و یک جهت مهاربندی به ترتیب در شکل های ۱۵ و ۱۶ نشان داده شده است.

ابتدا مهاربندهای پایینی سپس مهاربندهای بالایی تسلیم شده و قبل اینکه سازه تغییر شکل ملاحظه‌ای داشته باشد مکانیزم می‌گردد؛ در نهایت ستون‌های طبقه همکف منتهی به مهاربند نیز تسلیم می‌شود و این موضوع موجب ناپایداری کلی می‌گردد.




شکل ۱۶: تقویت ستون و مکانیزم شدن مهاربندها قبل از ستون (یک جهت مهاربندی)




شکل ۱۵: تقویت ستون و مکانیزم شدن مهاربندها قبل از ستون (دو جهت مهاربندی)

از بررسی‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت برای تقویت سازه‌ها ابتدا ستون‌های کنار مهاربند در طبقه همکف می‌بایست تقویت گردد، سازه‌های فولادی با مهاربند هم‌محور به دلیل سختی زیاد سیستم در پای ستون دچار ضعف می‌باشند.


در حالت سوم نیز ستون‌ها و مهاربندها به صورت هم‌زمان تقویت شده‌اند. منحنی پوش آور حاصل دارای اختلاف اندکی در تمامی ترکیب بارها با ساختمان طراحی شده با آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران می‌باشد که نشان‌دهنده این است که سازه پس از اصلاح روند تشکیل مفاصل مسیر درست خود را طی می‌کند. در اشکال ۱۷ تا ۱۹ روند تشکیل مفاصل پلاستیک در گام‌های مختلف نمایش داده شده است.



شکل ۱۸: آنالیز پوش قاب A در جهت Y ساختمان یک جهت مهاربندی شده (تقویت شده (گام ۲۰))




شکل ۱۷: آنالیز پوش قاب ۱ در جهت X ساختمان یک جهت مهاربندی شده (تقویت شده (گام ۲۰))




شکل ۱۹: آنالیز پوش قاب ۱ ساختمان دوجت مهاربندی تقویت شده (گام ۲۰)


در تحلیل سازه طراحی شده با آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم به دلیل استفاده از مقاطع مناسب، روند تشکیل مفاصل در اعضا منطقی می‌باشد. در این حالت در گام‌های بالاتری مفاصل پلاستیک تشکیل شده است. به عنوان نمونه مفاصل پلاستیک تشکیل شده در ساختمانهای طراحی شده با آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم در شکل های ۲۰ تا ۲۳ نمایش داده شده است.




شکل ۲۱: آنالیز پوش قاب ۴ ساختمان دوجت مهاربندی شده طبق ویرایش ۴ آیین‌نامه ۲۸۰۰ (گام ۵۳)



شکل ۲۰: آنالیز پوش قاب ۱ ساختمان دوجت مهاربندی شده طبق ویرایش ۴ آیین‌نامه ۲۸۰۰ (گام ۵۳)




شکل ۲۳: آنالیز پوش قاب ۱ در جهت X ساختمان یک جهت مهاربندی شده براساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (گام ۲۳)




شکل ۲۲: آنالیز پوش قاب A در جهت Y ساختمان یک جهت مهاربندی شده براساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (گام ۴۹) شده


در نمودارهای ۱ و ۲ منحنی‌های پوش آور سازه دو جهت مهابندی و در نمودارهای ۳ و ۴ منحنی‌های پوش آور سازه یک جهت مهابندی در جهت X و Y، در سه حالت سازه موجود در زلزله بم، سازه با حالت تقویت با ورق، سازه طراحی شده با آیین‌نامه ۲۸۰۰ با یکدیگر مقایسه گردیدند، همان‌طور که در نمودارها مشخص است به دلیل ضعیف بودن ساختمان موجود در زلزله بم منحنی پوش آور رفتار خوبی از خود نشان نمی‌دهد، اما با تقویت سازه موجود عملکرد سازه مانند حالتی است که با آیین‌نامه ۲۸۰۰ طراحی شده است.




نمودار ۲: مقایسه منحنی پوش جهت لاساختمان دو جهت مهابندی شده در سه حالت



نمودار ۱: مقایسه منحنی پوش جهت X ساختمان دو جهت مهابندی شده در سه حالت



نمودار ۴: مقایسه منحنی پوش جهت لاساختمان یک جهت مهابندی شده در سه حالت



نمودار ۳: مقایسه منحنی پوش جهت X ساختمان یک جهت مهابندی شده در سه حالت

## ۸- تقویت سازه به وسیله میراگر ویسکوز در opensees

در این قسمت ساختمان‌های مذکور در دو حالت، پایه گیردار و جداگر در نرم افزار opensees مدل‌سازی و آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی سازه‌ها اعمال شده است.

پارامترهای سختی  $kd$ ، ضریب میرایی  $cd$  و درصد میرایی  $\gamma$  برای تعریف میراگر بر اساس مقادیر استاندارد ارائه شده از آزمایش‌های تجربی kesai et al (جدول ۵). برای انجام آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی نیاز به اعمال رکورد زلزله می‌باشد که رکورد اعمالی، رکورد زلزله بم برای ایستگاه بم به شماره رکورد ۳۱۶۸/۰۲ می‌باشد (جدول ۶).


جدول ۵: مشخصات میراگر انتخاب شده

ضریب میرایی KN.cm/ sec	$\alpha$	سختی میراگر KN/cm	درصد میرایی %
۸۵/۵	۱	۱۹۲۶/۳۸	٪۲۰

پس از انجام آنالیز تاریخیچه زمانی غیرخطی سه پارامتر جابه‌جایی بیشینه بام، برش پایه و جابه‌جایی نسبی درون طبقه‌ای به عنوان فاکتورهای آسیب‌پذیری سازه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با توجه به نمودار ۵ می‌توان نتیجه گرفت که حضور میراگرها باعث کاهش برش پایه تا ۳۴ درصد می‌گردد. در سازه یک جهت مهاربندی شده نیز با توجه به شکل ۲۴ می‌توان نتیجه گرفت که حضور میراگرها باعث کاهش برش پایه به میزان ۳۱ درصد می‌گردد (نمودار ۶). در این مطالعه قاب مذکور ساختمان ۴ طبقه یک جهت مهاربندی شده در دو حالت، حالت اول پایه گیردار حالت دوم با جداگر در opensees مدل گردد و آنالیز تاریخیچه زمانی غیرخطی انجام گردید. رکورد اعمالی رکورد زلزله بم به مشخصات ذکر شده در جدول ۶ می‌باشد. زلزله بم یک زلزله حوزه نزدیک می‌باشد، زلزله حوزه نزدیک با توجه به شکل پالس مانند در رکوردهای سرعت و جابه‌جایی و همچنین محتوای فرکانس بالا، انرژی زیادی را به سازه وارد کرده و باعث بروز خسارت‌های زیادی هم به سازه‌های سخت و هم به انعطاف‌پذیر می‌شود.


جدول ۶: مشخصات رکورد زلزله بم

بزرگی	تاریخ	شماره رکورد	استان	ایستگاه	زلزله
۶٫۷ MS	۲۰۰۳/۱۲/۲۶	۳۱۶۸/۰۲	کرمان	بم	بم




نمودار ۵: برش پایه سازه در حالت با و بدون میراگر قاب محور ۴ ساختمان دو جهت مهاربندی شده


در نمودارهای ۷ و ۸ نیز میزان تأثیر میراگرها در کاهش جابه‌جایی بام نشان داده شده است. همان‌طور که در نمودارها نیز قابل مشاهده است، میراگر در کاهش جابه‌جایی نسبی اثر قابل ملاحظه‌ای دارد طوری که استفاده از میراگر، جابه‌جایی ماکزیمم بام را تا ۶۵ درصد برای سازه دو جهت مهاربندی و تا ۵۷ درصد برای سازه یک جهت مهاربندی کاهش می‌دهد.



نمودار ۷: جابہ جایی ماکزیمم بام در حالت با و بدون میراگر




نمودار ۶: برش پایه سازه در حالت با و بدون میراگر قاب محور ۱ ساختمان یک جهت مہاربندی شدہ




نمودار ۸: جابہ جایی ماکزیمم بام در حالت با و بدون میراگر

در نمودار (۹) جابہ جایی نسبی در حالت با و بدون میراگر نشان داده شدہ است. همان طور کہ در شکل نیز قابل مشاہدہ است، میراگر در کاهش جابہ جایی نسبی اثر قابل ملاحظہ ای دارد.



نمودار ۱۰: جابہ جایی نسبی در حالت با و بدون میراگر (سازہ یک جهت مہاربندی)



نمودار ۹: جابہ جایی نسبی در حالت با و بدون میراگر (سازہ دو جهت مہاربندی)

## ۹- نتیجہ گیری

در این تحقیق دو ساختمان آسیب دیدہ از شہر بم در زمان زلزله در سہ حالت شرایط واقعی موجود، تقویت دو سازہ در سہ حالت (تقویت فقط مہاربند، تقویت فقط ستون‌ها و تقویت ستون و مہاربند) و طراحی سازہ موجود بر اساس آیین نامہ ۲۸۰۰ ویرایش چہارم، تحلیل و



طراحی و سپس آنالیز استاتیکی غیرخطی بر روی آنها انجام گرفت. در پایان نیز سازه‌ها با استفاده از ورق تقویتی و میراگر ویسکوز تقویت که نتایج آنالیز حاصل از تحلیل و طراحی در دو نرم افزار Etabs v9 و opensees به طور خلاصه در ذیل آورده شده اند:

▪ نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی (تقویت با ورق در Etabs v9)

با مقایسه منحنی‌های پوش در هر سه حالت ذکر شده، مشخص گردید که ساختمان موجود در زلزله بم رفتار کاملاً غیر شکل‌پذیری از خود نشان داده است. علت مکانیزم زود هنگام سازه روند نامناسب تشکیل مفاصل پلاستیک در مهاربندها و ستون‌ها مجاور آن می‌باشد. در گام بعد سازه مذکور با ورق تقویتی تقویت گردید که در این حالت منحنی پوش وضعیت بهتری داشت و همین‌طور قبل از تشکیل مفصل در ستون طبقه اول، مهاربندها دچار کمانش شده‌اند. در انتها کل سازه تقویت گردید که منحنی پوش آور حاصل دارای اختلاف اندکی در تمامی ترکیب بارها با ساختمان طراحی شده با آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران داشت؛ که نشان داد سازه پس از اصلاح روند تشکیل مفاصل، مسیر درست خود را طی می‌کند.

• نتایج آنالیز تاریخچه‌زمانی غیرخطی (تقویت با میراگر opensees)

در این بخش در دو سازه موجود، بیرونی‌ترین قاب هر دو سازه انتخاب و در دو حالت با میراگر ویسکوز و بدون میراگر ویسکوز در نرم‌افزار OPENSEES مدل‌سازی و آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکورد زلزله بم مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر دو سازه مدل‌سازی شده قاب‌ها در شرایط تقویت شده با میراگر ویسکوز برش پایه و دررفت طبقات و تغییر مکان طبقات به صورت محسوس کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کاهش سطح خطر سازه‌ها می‌باشد.

بنابراین به عنوان جمع بندی و با توجه به نتایج مدل‌سازی و آنالیزهای انجام شده در مطالعه حاضر می‌توان دریافت:

□ استفاده از میراگر ویسکوز مایع باعث می‌شود درصد زیادی از اتلاف انرژی غیرخطی در این سیستم‌ها اتفاق بیفتد و سهم سایر اعضای اصلی سازه به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کند و سازه در سطح عملکرد بهتری قرار گیرد، البته با مشاهده نتایج این دو سیستم مشاهده می‌شود که در مجموع، ساختمان‌های بهسازی شده با میراگر ویسکوز مایع در مقایسه با ساختمان‌های بهسازی شده با ورق تقویتی از عملکرد نسبتاً بالاتری نیز برخوردار باشد.

□ در حالت اجرای سازه با تمام ملاک‌های آیین‌نامه ۲۸۰۰ می‌توان ادعا کرد که سازه در برابر زلزله رفتار منطقی‌تری خواهد داشت و با تقویت ساختمان موجود، هرچه ساختمان به حالت ایده آل (طراحی بر اساس آیین‌نامه) حرکت می‌کند، قابلیت تحمل نیروهای بزرگ‌تر را خواهد داشت و روند تشکیل مفاصل پلاستیک به صورت ایده‌آل انجام می‌پذیرد.

□ توزیع نامناسب سختی در سازه به علت چینش اشتباه و استفاده از مقاطع خیلی ضعیف یا نادرست، شکل‌پذیری سازه را بسیار کاهش می‌دهد.

□ در سازه‌های فولادی با مهاربند هم‌محور نه تنها مهاربندها بلکه ستون‌ها نیز تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در شکل‌پذیری سازه دارند. به‌خصوص ستون‌های کنار مهاربند در شکل‌پذیری سازه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

□ سازه‌های فولادی با مهاربند هم‌محور که به دلیل سختی زیاد سیستم خصوصاً در نقاط پای ستون دچار ضعف می‌باشد شکل‌پذیری قابل‌ملاحظه‌ای ندارند که این مورد بایست در طراحی لحاظ گردد.

پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی، تعداد سازه‌های بیشتری مورد بحث و آنالیز قرار گیرد و در آنها اثر میانقاب‌ها نیز در روند تحلیل و طراحی به دقت لحاظ گردد تا تأثیر آنها در مقایسه با نحوه برخورد آیین‌نامه با مسئله مذکور بیشتر به بحث گذاشته شود.

## مراجع

- [1] Wang, C.H. and Wen, Y.K. "Seismic Response of 3-D Steel Buildings with Connection Fractures", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 814. Auckland, New Zealand (2000).
- [2] Minami, K., Sakai, J., and Matsui, C. "Analysis of Damage of Steel Reinforced Concrete Building Frames by 1995 Hyogoken-Nambu Earthquake", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 1127. Auckland, New Zealand (2000).
- [3] Mahin, S., Malley, J., Hamburger, R., and Mahoney, M. (2000). "Overview of a Program for Reduction of Earthquake Hazards in Steel Frame Structures", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 2541. Auckland, New Zealand (2000).
- [4] Hamburger, R., Fouth D., and Cornell, C. "Performance Basis of Guidelines for Evaluation, Upgrade and Design of Moment-Resisting Steel Frames", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 2543. Auckland, New Zealand (2000).
- [5] Malley, J. and Frank, K. "Materials and Fracture Investigations in the FEMA/SAC Phase2 Steel Project", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 2544. Auckland, New Zealand (2000).
- [6] Krawinkler, H. "System Performance of Steel Moment Resisting Frame Structures", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 2545. Auckland, New Zealand (2000).
- [7] Roeder, C. "Performance of Moment Resisting Connections", *12th World Conference on Earthquake Engineering*, Paper No. 2546. Auckland, New Zealand (2000).
- [8] Mehrabian, A. and Haldar, A. "Some lessons learned from post-earthquake damage survey of structures in Bam, Iran earthquake of 2003", *Structural Survey*, 23(3), pp. 180-192 (2005).
- [9] Eshghi S, Zar'e M. *Bam earthquake of 26 December 2003, Mw6.5: A Preliminary Reconnaissance report (2003)*. <http://www.iiees.ac.ir/english/bank/Bam/bam-report-english-recc.html>.
- [10] Saedi Daryan, A., Bahrampoor, A. "Behavior of Khorjini connections in fire." *Fire Safety Journal*, 44(4), PP. 659-664(2009).  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2009.01.002>.
- [11] Shakib, H., Dardaei, S., Joghani, Pirizadeh, M., Moghaddasi Musavi, A., "Seismic rehabilitation of semi-rigid steel framed buildings—A case study." *Journal of Constructional Steel Research*, 67(6), PP. 1042-1049 (2011).  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.01.002>.
- [12] Parsizadeh, F., Ibrion, M., Mokhtari, M., Lein, M., Nadim, M., "Bam 2003 earthquake disaster: On the earthquake risk perception, resilience and earthquake culture – Cultural beliefs and cultural landscape of Qanats, gardens of Khorma trees and Argh-e Bam." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14(Part 4), pp. 457-469 (2015).
- [13] Ibrion, M., Parsizadeh, F., Pakdaman Naeini, M., Mokhtari, M., Nadim, F., "Handling of dead people after two large earthquake disasters in Iran: Tabas 1978 and Bam 2003 – Survivors' perspectives, beliefs, funerary rituals, resilience and risk." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 11, pp. 60-77(2015). <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.11.006>.
- [14] Farhoudian, A., Hajebi, A., Bahramnejad, A., Katz, C., "The Perspective of Psychosocial Support a Decade after Bam Earthquake: Achievements and Challenges." *Psychiatric Clinics of North America*, 36(3), pp. 385-402 (2013).  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.psc.2013.05.003>.
- [15] Sadeghi, H., Manoochehri, M.F., Hosseini, K., Nakamura, T., Suzuki, S. "S-wave anisotropy in the aftershock region of the 2003 Bam, Iran, earthquake (Mw 6.5)." *Tectonophysics*, 594, pp. 128-136 (2013).  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.03.024>.
- [16] Hosseini, M.A., de la Fuente, A., Pons, O. "Multi-criteria decision-making method for assessing the sustainability of post-disaster temporary housing units technologies: A case study in Bam, 2003." *Sustainable Cities and Society*, 20, pp. 38-51 (2016). <http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2015.09.012>.
- [17] Nicknam, A., Eslamian, Y. "A hybrid method for simulating near-source, broadband seismograms: Application to the 2003 Bam earthquake (Mw 6.5)." *Tectonophysics*, 487(1-4), pp. 46-58 (2010). <http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2010.03.007>.
- [18] Ramazi, H., Soltani Jigheh, H. "The Bam (Iran) Earthquake of December 26, 2003: From an engineering and seismological point of view." *Journal of Asian Earth Sciences*, 27(5), pp. 576-584 (2006).  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2005.05.009>.
- [19] Hosseini Hashemi, B. and Jafari S.M. "Performance of Batten Columns in Steel Buildings During the Bam Earthquake of 26 December", *JSEE: Special issue on Bam earthquake*, pp. 101-109 (2003).
- [20] Hosseini Hashemi B. and Jafari S.M. "Experimental Evaluation of Cyclic Behavior of Batten Column", *Journal of Constructional Steel Research*, 78, pp. 88-96 (2012).
- [21] Hosseini Hashemi, B. Ghafory Ashtiany, M. "Semi-rigid steel frame with "Khorjini" connections". World Housing Encyclopedia report. Report ID 26 (2002).
- [22] Hosseini Hashemi, B., Hassanzadeh, M. "Study of a semi-rigid steel braced building damaged in the Bam earthquake", *Journal of Constructional Steel Research*, 64(6), pp. 704-721(2008).

[23] Galvo, A.S., Silva, A.R.D., Silveira, R.A.M. "Nonlinear dynamic behavior and instability of slender frames with semi-rigid connections." *International Journal of Mechanical Sciences*, 52, pp. 1547-1562 (2010).